(11)Publication number:

61-223525

(43)Date of publication of application: 04.10.1986

(51)Int.Cl.

G01L 3/10

(21)Application number: 60-064844

(71)Applicant: YASKAWA ELECTRIC MFG CO LTD

(22)Date of filing:

28.03.1985

(72)Inventor: GOTO TADAHIKO

MURAKAMI SATOSHI


(54) TORQUE DETECTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To form a torque detector which enables highly accurate detection of torque, by arranging two pickups each on rotors so as to be positioned mechanically at 180° therebetween while being shifted in the output phase by 180° to eliminate error contained in the output signal.

CONSTITUTION: Two each of pickups 1A, 1B, 2A and 2B are provided on respective rotors 3 and 4 and differential amplifiers 15 and 16 into which output signals of the pickups are arranged in front of waveform rectifiers 5 and 6. In the case of even gears with the number of teeth of gears represented by N, the pitch between the pickups 1A and 1B and that between the pickups 2A and 2B shall be (N/2)+(1/2) or (N/2)-(1/2). In this case, as the top priority is put on cancelling magnetic attracting force of electromagnetic type pickups, slight effect remains due to relative values of the two rotors 3 and 4 but this poses no problem in practice. In the case of odd gears, both the pitches shall be N/2. In the case of odd gears, both the pitches shall be N/2. In the phase difference.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

許 公 報(B2) ⑫特

 $\Psi 4 - 50972$

Sint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷❸公告 平成 4年(1992) 8月17日

G 01 L 3/10

В 7617-2F

発明の数 2 (全5頁)

❷発明の名称 トルク検出装置

> 创特 頤 昭60-64844

69公 閉 昭61-223525

29出 願 昭60(1985) 3月28日 ❸昭61(1986)10月4日

@発 明 者 忠彦 福岡県北九州市八幡西区大字藤田2346番地 株式会社安川 後藤 電機製作所内

@発 明 者 村 上 智 福岡県北九州市八幡西区大字藤田2346番地 株式会社安川

電機製作所内

勿出 顧 人 株式会社安川電機 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2番1号

砂代 理 人 弁理士 佐藤 一雄 外1名

審査官 末 政 清 滋

図参考文献 特公 昭53-5828(JP, B2)

1

②特許請求の範囲

1 駆動側から出力側へトルクを伝達し得るトル ク伝達手段と、

このトルク伝達手段の長手方向に沿つて一定間 隔で固定し、それぞれ外周に偶数であるN個の磁 5 性体の突起を設けた少なくとも2つの回転体と、

その各回転体の前記突起の凹凸に対応する磁束 変化を検出するピックアップと、

このピックアップは1つの回転体について2つ 備え、

それら2つのピックアップを (N/2)+(1/ 2) 又は (N/2)-(1/2) のピッチ間隔で配 置し、

前記各回転体に対応する前記ピックアップの出 力の位相差からトルクを検出するトルク検出手段 15 とを備えた

ことを特徴とするトルク検出装置。

2 駆動側から出力側へトルクを伝達し得るトル ク伝達手段と、

隔で固定し、それぞれ外周に奇数であるN個の磁 性体の突起を設けた少なくとも2つの回転体と、

その各回転体の前記突起の凹凸に対応する磁束 変化を検出するピックアップと、

2

このピックアップは1つの回転体について2つ 備え、

それら2つのピックアップをN/2のピッチ間 隔で配置し、

前記各回転体に対応する前記ピックアップの出 力の位相差からトルクを検出するトルク検出手段 とを備えた

ことを特徴とするトルク検出装置。

発明の詳細な説明

10 〔産業上の技術分野〕

この発明はトルク検出装置に係り、特に電動機 に内蔵されたトルク検出装置に関する。

〔従来技術とその問題点〕

第5図は従来のトルク検出装置を示す。

図において、1は電動機側に設置した駆動側と ツクアツブ、2は負荷側に設置した出力側ピツク アップ、3は駆動側の回転体、4は出力側の回転 体、5,6は波形整形器、7は位相判別器、8は 差動増幅器、9はローパスフイルタ、10は駆動 このトルク伝達手段の長手方向に沿つて一定間 20 側10Dから出力負荷側10Lヘトルクを伝達し 得るトーションパーなど一定長さのトルク伝達手 段である。ピックアップ1,2は例えば電磁式ビ ツクアップであり、歯車である回転体3,4の突 起による磁束の変化を電気信号S1,S2として

3

出力する。

回転体3,4は前述のようにそれぞれ外周に複 数の突起を有する歯車であり、わずかの「ねじ れ」が可能であるトーションバー10の長手方向 定されている。

波形整形器 5, 6、位相判別器 7、差動增幅器 8、及びローパスフイルタ9から成る回路は、ビ ックアップの出力信号 S1, S2 に基づいてピッ る。

次に、この従来例の動作を説明する。

トーションバー10が、電動機など駆動側10 Dから出力側10Lヘトルクを伝達する。しか し、この際トーションバー 10 にはわずかに「ね 15 〔発明の目的〕 じれ」が生じ、歯車3, 4が同じものであつたと しても、ピックアップ1,2の出力信号S1,S 2には位相差が生じる。

波形整形器 5, 6 はこれらピックアップ 1, 2 の出力位相信号S1, S2を処理し易いように整 20 る。 形し、位相判別器7、差動増幅器8、及びローバ スフイルタタを介してトルク信号S3を得る。

しかし、このような従来技術によれば次のよう な欠点がある。

すなわち、以上のような従来技術によれば、歯 25 ぞれの回転体に設けるようにする。 車3,4の中心が、歯車自身の加工組立の精度、 及びトーションバー10の駆動軸100並びに出 力負荷軸 10 Lの加工組立精度によって回転中心 からずれることがあつた。

このような相対的な偏心があると、ピツクアツ 30 ブ3,4の出力信号S1,S2の位相差が回転に 同期して変動し、回転周期に見せかけのトルク変 動が現れる。

これを除去するのがローパスフイルタ9などで あり、フイルタリングによる電気信号処理によつ 35 け、 て見せかけのトルク変動を低減させていた。

しかし、このような方法によれば応答特性が劣 化するのは避けられない。

また、ピックアップが電磁式であると、ピック アップ3, 4にはフエライト磁石が含まれている 40 ため、ピックアップへ歯車3,4の歯先が接近し たりまた遠ざかる際に、それぞれ歯車を引き入れ 又は引き戻そうとする吸引力が作用する。このた め、トルクが一様にならずコギングトルクが発生

していた。

このようなコギングトルクは、所謂インバータ などAC変速駆動装置で可変速運転するとき、ピ ツクアツブの出力周波数分がトルクを伝達するト に沿つて一定間隔でこのトーションバー 1 0 に固 5 ーションバー 1 0 の固有振動数faと一致する低速 回転域で、トーションバー10が「ねじれ」共振 を起こすために発生し易く、この回転数で誤差を 生じさせていた。

しかも、共振時以外でもこのような誤差を生じ クアップ値を電気信号として得るためのものであ 10 させるコギングトルクは発生し、伝達すべきトル クに重畳した形でトルク出力信号となる。このた め、フイルタリング処理のしにくい低速回転域で は全般にわたつてトルク出力に誤差が含まれるこ ととなつていた。

この発明は、以上のような従来技術の欠点を除 去しようとして成されたものであり、出力信号に 含まれる誤差を排除し精度の高いトルク検出が可 能なトルク検出装置を提供することを目的とす

〔発明の概要〕

この目的を達成するために、この発明によれ ば、機械的に180度の位置に配置し且つ出力位相 が180度ずれるように2つのピックアップをそれ

すなわち、各歯車に関し、機械角で互いに180 度ずらした位置に2つのピックアップを配置する ことにより、各歯車の相対的偏心の影響が除去さ れる。

また、前記歯車の個数を偶数であるN個設け、 それら2つのピツクアップを (N/2)+(1/ 2) 又は (N/2)-(1/2) のピッチ間隔で配 置し、

あるいは、前記歯車の個数を奇数であるN個設

それら2つのピックアップをN/2のピッチ間 隔で配置し、

前記各回転体に対応する前記ピックアップの出 力の位相差からトルクを検出する装置である。

従つて電気角で180度の位置に2つのピックア ツブを配置することにより、電磁式ピックアツブ の磁気吸引力を打ち消すことができる。

〔発明の実施例〕

以下、添付図面に従つてこの発明の実施例を説

5

明する。なお、各図において、同一の符号は同様 の対象を示すものとする。

第1図はこの発明の実施例の説明図である。

この実施例が第5図の従来例と異なる点は、各 アツプ1A, 1B, 2A, 2Bを備え、また各ピ ツクアップの出力信号を入力する差動増幅器 1 5, 16を波形整流器 5, 6の前段に有すること

図乃至第4図に見るように、それぞれU字状のヨ ーク22の両脚部に巻線23を巻いてある。これ らの巻線に関し、ピックアップ 1 A の端子は増幅 器15の一方の端子11へ接続され、補償用のビ 12へ接続され、ピックアップ2Aの端子は増幅 器16の一方の端子13へ接続され、補償用のピ ツクアツブ2日の端子は増幅器16の他方の端子 1.4 へ接続されている。

種及び容量によつて、歯車3,4の外形寸法が異 なる。このため、電磁式ピックアップがあらゆる **機種で使えるように汎用性を持たせると、モジュ** ールの関係で、歯車の歯数が偶数のものと奇数の ものとが生じる。

従つて、偶数歯車と奇数歯車とでピックアップ の配置はそれぞれ歯車の歯数をNとして、次のよ うにする。

(1) 偶数歯車の場合

1Aと1Bの間のピッチ及びピックアップ2Aと 2 Bの間のピッチは、それぞれ

(N/2)+(1/2) std.

(N/2)-(1/2)

とする。

この場合、電磁式ピックアップの磁気吸引力を 打ち消すことを優先させるため、両回転体3,4 の相対的偏心の影響は若干残るが、実用上問題な 610

(2) 奇数歯車の場合

第4図に示すように、ピックアップ1Aと1B の間のピッチ及びピックアップ2Aと2Bの間の ピッチは共にN/2とする。この場合は、機械角 並びに電気角共に180度の位相差となる。

次に、この実施例の動作を説明する。

各ピックアップ 1 A, 1 B, 2 A, 2 Bの各出 力信号SA1, SA2, SB1, SB2は正弦波状の 交番電圧であり、ピックアップ 1 A, 1 Bの出力 回転体 3, 4 についてそれぞれ 2 つずつのピック 5 信号 SA 1 と SB 1 の間、並びにピックアップ 2 A, 2Bの出力信号SA2とSB2の間の位相差は それぞれ180度である。

このため、差動増幅器15,16で補償用ビッ クアップ1B, 2Bの出力信号SB1, SB2を反 ピックアップ 1 A, 2 A, 1 B, 2 Bは、第2 10 転し、ピックアップ 1 A, 2 Aの出力信号SA 1, SA2に加え合わせる。

このようにして、この発明では、2個のピック アップ1A,2Aに対し、2個のピックアップ1 B, 2Bをそれぞれ反対側近くに配置してトルク ツクアツブ1Bの端子は増幅器15の他方の端子 15 リツブルを低減するとともに、トーションバー1 0の偏心による誤差も低減しており、したがつ て、ピックアップ 1 A, 1 Bに対応するピックア ップ2A,2Bの出力は正弦波状電圧であって、 それら正弦波出力は結果的に電気角が180度ずれ ここで、トルク検出装置を内蔵する電動機の機 20 たものになつている。よつて、180度ずれたピツ クアップ1Aと1Bの正弦波出力が差動増幅器1 5 で加算されており、加算された正弦波出力信号 も2倍になり、同様にピックアップ2Aと2Bの 正弦波状電圧の出力が差動増幅器 16で加算され 25 ているので、出力トルク信号 S 3 は S (信号) / N(雑音) に対しても強くなる。

後段の信号処理は従来と同様である。すなわ ち、差動増幅器15,16の出力信号S5,S6 を波形整流器5,6で整形し、位相判別器7で位 第2図又は第3図に示すように、ピックアップ 30 相判別し、出力端子T1, T2からそれぞれ位相 の進み又は遅れを現すパルス信号を得る。このパ ルス信号を差動増幅器 8 で増幅し、ローパスフイ ルタ9で平滑すればトーションパー10の「ねじ れ」の量に比例した直流電圧を出力トルク信号S 35 3として得ることができる。

> なお、以上の説明の差動増幅器 15, 16は、 ピックアップのインピーダンスや電圧などが後段 の処理にとつて支障のないものであれば、各回転 体のピツクアツブ毎に巻線を逆極性に直列接続し 40 使用しないで済む場合もあり得る。

〔発明の効果〕

この発明によれば、以上のように、機械的に 180度の位置に配置し且つ出力位相が180度ずれる ように2つのピックアップをそれぞれの回転体に

設けるようにすることにより、次のような効果を 奏するトルク検出装置を提供することができる。 すなわち、

- (1) 両歯車の相対偏心によつて生ずる、回転に同 期した見せかけのトルク変動が相殺でき、高い 5 は従来装置の系統図である。 トルク検出精度を得ることができる。
- (2) ローパスフイルタによる信号処理によるもの でないため、応答特性も向上する。
- (3) 電磁式ピックアップの磁気吸引力により生じ 振を防止できるため、特に低速域方向への計測 範囲が広がり、広い速度範囲にわたつてトルク

計測が可能となる。


図面の簡単な説明

第1図はこの発明の実施例の系統図、第2図乃 至第4図は第1図の実施例の要部説明図、第5図


8

1A, 1B, 2A, 2B……ピックアップ、 3, 4……回転体、5, 6……波形整形器、7… …位相判別器、8,15,16……差動增幅器、 9……ローパスフイルタ、10……トーション伝 ていた低速域でのトルク伝達手段「ねじれ」共 10 達手段、21……フエライト磁石、22……ヨー ク、23……コイル。


第1図





第2図



第3図







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.